

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

06.07.2018

Decoder	
Artikel	39957
Name	724002-1 Indusi

Sounds			
	--		--
Bremssound	--	Sound 8	--
	--		--
Bremsdynamik	--	Sound 9	--
	Diesel/VT95		--
Fahrsound	Slotnummer 255, Motor Dauersound	Sound 10	--
	Horn_Loop/VT95		--
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	Sound 11	--
	--		Schiene/VT95
Sound 2	--	Sound 12	Slotnummer 245, Fahren Dauersound
	--		Schaffner/VT95
Sound 3	--	Sound 13	Slotnummer 2, Sounds Dauersound
	Funk/VT95		Tanken/VT95
Sound 4	Slotnummer 8, Sounds Momentsound	Sound 14	Slotnummer 5, Sounds Dauersound
	Gespraechе/VT95		Tuer/VT95
Sound 5	Slotnummer 9, Sounds Momentsound	Sound 15	Slotnummer 3, Sounds Momentsound
	Gespraechе/VT95(1)		Pressluft/VT95
Sound 6	Slotnummer 10, Sounds Momentsound	Sound 16	Slotnummer 4, Sounds Momentsound
	--		Sanden/VT95
Sound 7	--	Sound 17	Slotnummer 6, Sounds Momentsound