

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

Decoder		
Artikel	60977	
Name	E41	

Sounds			
	--		Pressluft/E41
Bremssound	--	Sound 8	Slotnummer 8, Sounds Momentsound
	--		Sanden/E41
Bremsdynamik	--	Sound 9	Slotnummer 9, Sounds Momentsound
	Elektro/E41		Tuer/E41
Fahrersound	Slotnummer 253, Motor Dauersound	Sound 10	Slotnummer 10, Sounds Momentsound
	Ansage_Bahnsteig/E41		Schaffner/E41
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Momentsound	Sound 11	Slotnummer 11, Sounds Dauersound
	Glocke/E41		--
Sound 2	Slotnummer 2, Sounds Dauersound	Sound 12	--
	Kuppeln/E41		--
Sound 3	Slotnummer 3, Sounds Momentsound	Sound 13	--
	Luefter/E41		--
Sound 4	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	Sound 14	--
	Luftpresser/E41		--
Sound 5	Slotnummer 5, Sounds Dauersound	Sound 15	--
	Pfeife_Kurz_Elektro/E41		--
Sound 6	Slotnummer 6, Sounds Momentsound	Sound 16	--
	Pfeife_Loop_Elektro/E41		--
Sound 7	Slotnummer 7, Sounds Dauersound	Sound 17	--